



# 무상수리 고객통지문

대한민국 자동차관리법 제 32 조의 2 규정에 의하여 이 통지문을 귀하에게 송부합니다.

먼저 현대자동차에 대한 관심과 성원을 보내주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.

이번 무상수리 시행으로 고객님의 차량 운행에 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.

고객님 차량의 운행에 지장을 줄 수 있는 가능성을 사전에 방지하고자 자발적으로 아래 내용과 같이 무상수리를 실시할 예정입니다.

저희 회사가 생산 판매한 귀하의 차량에서 고속주행시 휠슬음 발생 가능성 있어 이를 조치하고자 무상수리를 실시합니다.

## 1. 무상수리 내용

가	차명	아반떼 (CN7)	아반떼 하이브리드 (CN7 HEV)	베뉴 (QX)
나	제작년월일		'22.08/16 ~ '22.08/17	
다	장치 또는 부품		언더바디 플러그	
라	원인		언더바디 플러그 특정구간 생산문제 발생	

## 2. 무상수리 조치내용

가	무상수리 기간	2022년 10월 20일 ~
나	수리방법	언더바디 플러그 교환 실시
다	조치 작업시간	언더바디 플러그 교환 실시 : 약 25분
라	조치 장소 및 담당 부서	현대자동차 직영하이테크센터 및 블루핸즈
마	조치 비용	전액 무상
바	조치를 아니하는 경우 자동차에 미치는 영향과 주의사항	고속주행시 휠슬음 발생 가능성

## 3. 추가 안내사항

가. 고객안내문을 받으신 고객께서는 가까운 블루핸즈에 방문하시면 신속한 서비스 점검이 가능합니다.

나. 예약을 희망하시는 고객께서는 ① 현대자동차 홈페이지, ② myHyundai 앱, ③ 고객센터를 통해

예약 가능하며, 인근 블루핸즈에서도 전화예약이 가능합니다.

다. 문의처 및 예약처

- 서비스 네트워크 (QR코드 또는 현대자동차 홈페이지에서 검색/예약 가능)
- 앱스토어에서 'myHyundai' 검색
- 현대자동차(※) 고객센터 080-600-6000



[서비스 네트워크 찾기]

## 4. 기타 제작자등이 포함시키고자 하는 사항

※ 리스 또는 렌트 회사 대상 공지 ※

본 고객통지문을 자동차 리스 또는 렌트 회사에서 수령하시면 자체 없이 실제 사용자에게 전달하거나 직접 무상수리를 받으시기 바랍니다.

본 건으로 인해 고객님께 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송스럽게 생각하며 저희 현대자동차는 보다 완벽한 제품을 만들기 위해 노력하겠습니다.

※ 고객님 차량의 차대번호(VIN)는 ① 차량등록증, ② 운전석쪽 윈드쉴드(앞유리) 대시보드 등에서 쉽게 확인 가능합니다.  
( 서비스 네트워크 / myHyundai 앱 / 고객센터 등 )

**[서비스 네트워크 검색/예약]**

**1단계**

  
**< QR코드 >**

---

현대자동차 홈페이지  
([www.hyundai.com](http://www.hyundai.com))  
↓  
고객서비스  
↓  
서비스 네트워크  
↓  
서비스 네트워크 검색/예약

**2단계**



서비스 네트워크 검색/예약  
온라인 예약으로 고객님이 원하시는 장소와 시간에 차량관리를  
받을 수 있습니다.


키워드검색

조건검색  
전체 ▾ 서울 ▾ 강남구 ▾

초기화  
검색

키워드 또는  
행정구역 검색

**3단계**



서울, ○○구

현대점현대자동차

· 서울특별시 ○○구  
· 02-0000-0000

상세보기  
예약하기

※ 전화예약 또는 회원가입시 인터넷 예약 진행 가능