

무상수리 고객통지문

대한민국 자동차관리법 제32조의 2 규정에 의하여 이 통지문을 귀하에게 송부합니다.

먼저 현대자동차에 대한 관심과 성원을 보내주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.

이번 무상수리 시행으로 고객님의 차량 운행에 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.

고객님 차량의 운행에 지장을 줄 수 있는 가능성을 사전에 방지하고자 자발적으로 아래 내용과 같이 무상수리를 실시할 예정입니다.

저희 회사가 생산 판매한 귀하의 차량에서 타이어공기압주입기(TMK) 특정구간 생산 문제로 인한 타이어공기압주입기(TMK) 실런트액 누유 가능성이 있어 이를 조치하고자 무상수리를 실시합니다.

※ TMK (Tire Mobility Kit) : 타이어 공기압 주입기

1. 무상수리 내용

가	차명	그랜저 (GN7)	그랜저 하이브리드 (GN7 HEV)
나	제작년월일	2022.11/16 ~ 2023.01/17	
다	장치 또는 부품	타이어공기압주입기(TMK)	
라	원인	타이어공기압주입기(TMK) 특정구간 생산문제	

2. 무상수리 조치내용

가	무상수리 기간	2023년 02월 01일 ~
나	수리방법	부품 상태에 따른 타이어공기압주입기(TMK) 관련 부품 교환
다	조치 작업시간	[실런트액 누유 미확인시] TMK 실런트 캡 KIT 교환 : 약 15분 [실런트액 누유 확인시] TMK 어셈블리 교환 : 약 15분 TMK 어셈블리, 러기지 트레이 교환 : 약 18분 TMK 어셈블리, 러기지(RH) 사이드트림 교환 : 약 75분 TMK 어셈블리, 러기지(RH) 사이드트림, 러기지 트레이(중앙) 교환 : 약 75분 TMK 어셈블리, 러기지(RH) 사이드트림, 러기지 트레이(중앙), 러기지 매트 교환 : 약 75분
라	조치 장소 및 담당 부서	현대자동차 직영 하이테크센터 및 블루핸즈
마	조치 비용	전액 무상
바	조치를 아니하는 경우 자동차에 미치는 영향과 주의사항	타이어공기압주입기(TMK) 실런트 액 누유 가능성

3. 추가 안내사항

가. 고객안내문을 받으신 고객께서는 가까운 블루핸즈에 방문하시면 신속한 서비스 점검이 가능합니다.

나. 예약을 희망하시는 고객께서는 ① 현대자동차 홈페이지, ② myHyundai 앱, ③ 고객센터를 통해 예약 가능하며, 인근 블루핸즈에서도 전화예약이 가능합니다.

다. 문의처 및 예약처

- 서비스 네트워크 (QR코드 또는 현대자동차 홈페이지에서 검색/예약 가능)
- 앱스토어에서 'myHyundai' 검색
- 현대자동차(주) 고객센터 080-600-6000



[서비스 네트워크 찾기]

4. 기타 제작자등이 포함시키고자 하는 사항




※ 리스 또는 렌트 회사 대상 공지 ※

본 고객통지문을 자동차 리스 또는 렌트 회사에서 수령하시면 지체 없이 실제 사용자에게 전달하거나 직접 무상수리를 받으시기 바랍니다.

본 건으로 인해 고객님의 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송스럽게 생각하며 저희 현대자동차는 보다 완벽한 제품을 만들기 위해 노력하겠습니다.

※ 고객님의 차량의 차대번호(VIN)는 ① 차량등록증, ② 운전석쪽 윈드실드(앞유리) 대시보드 등에서 쉽게 확인 가능합니다.
(서비스 네트워크 / myHyundai 앱 / 고객센터 등)

[서비스 네트워크 검색/예약]

1단계	2단계	3단계
 <p>< QR코드 ></p> <p>현대자동차 홈페이지 (www.hyundai.com)</p> <p>↓</p> <p>고객서비스</p> <p>↓</p> <p>서비스 네트워크</p> <p>↓</p> <p>서비스 네트워크 검색/예약</p>	 <p>키워드 또는 행정구역 검색</p>	 <p>서비스 네트워크 확인 후 예약</p> <p>※ 전화예약 또는 회원가입시 인터넷 예약 진행 가능</p>