

무상수리 고객 통지문


대한민국 자동차관리법 제 32조의 2 규정에 의하여 이 통지문을 귀하에게 송부합니다.

먼저 기아(주)에 대한 관심과 성원을 보내주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.
이번 무상수리 시행으로 고객님의 차량 운행에 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.

저희 회사가 생산·판매한 귀하의 차량에서 도어 트림 제조 시 설비 관리 미흡으로 인한 <도어트림 어퍼 가니쉬 몰딩> 외관 손상(부풀음 현상)으로 미관 저해 가능성이 확인돼 자발적으로 아래와 같이 무상수리를 실시합니다.

※ 도어트림 어퍼 가니쉬 몰딩 : 자동차 도어 안쪽의 잠금장치, 스피커, 창문장치 등을 덮고 있는 부분인 도어 트림에 부착된 개폐 손잡이 부근의 장식부

1. 무상수리 내용

가	차명	니로(SG2)
나	제작년월일	2023. 4. 5 ~ 2023. 4. 13
다	장치 또는 부품	도어트림 가니쉬 몰딩
라	원인	<p>도어트림 가니쉬 몰딩 제조 시 후면부에서의 과용착으로 인한 전면부 변형 발생</p> 

2. 무상수리 조치내용

가	무상수리 기간	2023. 5. 2 ~ 2024. 11. 1
나	무상수리 방법	조수석 프론트 도어트림 부품 교체 (운전석과 조수석 별도 설비 사용해 운전석 문제 미발생)
다	무상수리 장소 및 담당부서	Auto Q (서비스센터, 서비스협력사)
라	무상수리 비용	무상
마	무상수리 조치를 받지 아니하는 경우 자동차에 미치는 영향과 주의사항	<p>내구 진행 시 도어트림 가니쉬 몰딩의 변형 또는 백화현상 심화 가능성 ※ 기능상/운행 시 문제 없으며, 미관 저해 가능성 존재</p>

3. 추가 안내사항

- ① 당사 고객센터 또는 고객님의 인근의 Auto Q (서비스센터, 서비스협력사)로 사전에 문의 후 입고하시면 편리하게 점검 받으실 수 있습니다.
- ② 안내문을 받기 전 이미 조치를 받으신 고객께서는 추가로 점검을 받지 않으셔도 됩니다.
- ③ 고객님의 차량에 맞는 부품을 사전 준비하고, 재방문을 최소화하기 위해 반드시 예약 후 입고하여 주시기 바랍니다.
- ④ 문의처 : 가) 기아(주) 고객센터 080-200-2000 (수신자 부담)
나) 당사 서비스센터 및 서비스 네트워크 검색 안내 - 뒷면 참조

4. 리스 또는 렌터 회사 대상 공지

- 본 고객통지문을 자동차 리스 또는 렌트 회사에서 수령하시면 지체 없이 실제 사용자에게 전달하거나 직접 무상 수리를 받으시길 당부드립니다.

5. 장소 및 시간 : Auto Q (서비스센터, 서비스협력사)

평 일 09:00 ~ 17:00 - Auto Q (서비스센터, 서비스협력사)

토요일 09:00 ~ 12:00 - 일부 Auto Q(서비스협력사)에서만 시행

6. 참고사항 : 점검 시간은 약 35분 정도 소요됩니다.

본 건으로 인해 고객님의 심려를 끼쳐드린 점에 대해 대단히 죄송스럽게 생각하며 보다 완벽한 제품을 만들기 위해 노력하겠습니다.

다이렉트 Auto Q 검색 / 예약 (모바일 App)




(안드로이드)



(IOS)

- ① 플레이스토어(Android)나 앱스토어(IOS)에서 "MyKia" 검색 및 설치
- ② MyKia(App) 가입 후 예약 진행 (왼쪽 QR코드로 접속 후 아래 순서대로 예약 진행)

* 모바일App 이용 시 예약센터 유선 상담전화 연결 지연에 따른 불편없이 간편 리콜예약 가능
 * MyKia주요서비스 : △ 정비예약, △ 정비이력관리, △ 신차정보 등



- 초기 화면 '정비예약' 클릭



- '무상수리(리콜)' 선택 후 다음 클릭



- 오토큐 선택 (클릭)



- 날짜 및 시간 선택 → 예약 완료

[전화 문의] : 고객센터(080-200-2000) - 수신자부담