

# 무상수리 고객통지문

대한민국 자동차관리법 제32조의 2 규정에 의하여 이 통지문을 귀하에게 송부합니다.

먼저 현대자동차에 대한 관심과 성원을 보내주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.

이번 무상수리 시행으로 고객님의 차량 운행에 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.

고객님 차량의 운행에 지장을 줄 수 있는 가능성을 사전에 방지하고자 자발적으로 아래 내용과 같이 무상수리를 실시할 예정입니다.

## 1. 무상수리 내용

| 가 | 차명       | 그랜저 (GN7)               | 그랜저 하이브리드 (GN7 HEV) |
|---|----------|-------------------------|---------------------|
| 나 | 제작년월일    | 2023.06/10 ~ 2023.06/13 |                     |
| 다 | 장치 또는 부품 | 백판넬 몰딩 하단 센터 리브         |                     |
| 라 | 원인       | 백판넬 몰딩 하단 센터 리브 간극 협소   |                     |

## 2. 무상수리 조치내용

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 가 | 무상수리 기간                       | 2023년 06월 27일 ~               |
| 나 | 수리방법                          | 백판넬 몰딩 하단 센터 리브 삭제 작업         |
| 다 | 조치 작업시간                       | 백판넬 몰딩 하단 센터 리브 삭제 작업 : 약 40분 |
| 라 | 조치 장소 및 담당 부서                 | 현대자동차 직영 하이테크센터 및 블루핸즈        |
| 마 | 조치 비용                         | 전액 무상                         |
| 바 | 조치를 아니하는 경우 자동차에 미치는 영향과 주의사항 | 트렁크 오픈시 트렁크 배수 성능 저하 가능성      |

## 3. 추가 안내사항

가. 고객안내문을 받으신 고객께서는 가까운 블루핸즈에 방문하시면 신속한 서비스 점검이 가능합니다.

나. 예약을 희망하시는 고객께서는 ① 현대자동차 홈페이지, ② myHyundai 앱, ③ 고객센터를 통해 예약 가능하며, 인근 블루핸즈에서도 전화예약이 가능합니다.

다. 문의처 및 예약처

- 서비스 네트워크 (QR코드 또는 현대자동차 홈페이지에서 검색/예약 가능)
- 앱스토어에서 'myHyundai' 검색
- 현대자동차(주) 고객센터 080-600-6000



[서비스 네트워크 찾기]

## 4. 기타 제작자등이 포함시키고자 하는 사항

※ 리스 또는 렌트 회사 대상 공지 ※


본 고객통지문을 자동차 리스 또는 렌트 회사에서 수령하시면 지체 없이 실제 사용자에게 전달하거나 직접 무상수리를 받으시기 바랍니다.

본 건으로 인해 고객님의 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송스럽게 생각하며 저희 현대자동차는 보다 완벽한 제품을 만들기 위해 노력하겠습니다.

※ 고객님의 차량의 차대번호(VIN)는 ① 차량등록증, ② 운전석쪽 윈드실드(앞유리) 대시보드 등에서 쉽게 확인 가능합니다.  
( 서비스 네트워크 / myHyundai 앱 / 고객센터 등 )

### [서비스 네트워크 검색/예약]

**1단계**



< QR코드 >

---

현대자동차 홈페이지  
(www.hyundai.com)

↓

고객서비스


↓

서비스 네트워크

↓


서비스 네트워크 검색/예약

**2단계**



키워드 또는  
행정구역 검색

**3단계**



서비스 네트워크 확인 후 예약

※ 전화예약 또는 회원가입시 인터넷 예약 진행 가능